

Beseitigung von Codefehler aufgrund von versehentlich eingeschnapptem „RESET Riegel“ bei Zahlencoderad in Mittelstellung.

Beispiel: Hier ist die dritte Ziffer in schlechter Position.



Vorgang bei diesem Beispiel wie folgt:

Code notieren: hier **2042**

Code ausprobieren, immer eine Ziffer davor und dahinter :

Bei 2042 ist das:

3042 + 1042

2142 + 2942

2052 + 2032

2043 + 2041

Wir erhöhen bzw. vermindern je „geplanter“ Codeziffer immer um 1 Stelle.

Dieser Bedienfehler tritt auf wenn:

1. Sollte jemand bei geöffneter Klappe aus Interesse versuchen den Reset-Riegel zu betätigen und dabei dann eventuell ein Rad verstellt haben.
2. Beim Einstellen des Codes, wenn die Zahlenräder nicht korrekt ausgerichtet wurden.
3. Wenn zuviel in die Box gelegt wird und ein Teil auf den RESET-RIEGEL im Inneren drückt . (in diesem Fall geht allerdings die Box normal nur schwer, bzw. mit Gewalt zu !
4. Da die Codeeinstellung rein mechanisch erfolgt, ist ein Defekt hier lt. MASTERLOCK Europe auszuschließen. Es kann nur ein Bedienfehler des Anwenders vorliegen.